Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	83	21	0	15	5	0	1	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	91	21	0	15	5	0	1	0	0
из них женщин	7	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Комсомольская автоколонна																							
14 03 2 007	Водитель автомобиля (ВОЛЬВО В10М гар. № 2058, автобус)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**2**	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14 03 2 020	Водитель вездехода (ГАЗ-34039 АИС транспортный тягач гар. № 8113, тракторная техника)	2	-	-	3.3	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	**3.3**	-	да	да	да	нет	нет	нет
14 03 2 022	Машинист бульдозера (Б-170М.01ЕР бульдозер гар. № 8074, тракторная техника)	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	**3.1**	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
14 03 2 024	Машинист бульдозера (К-703 МА-12-03 бульдозер гар. № 8110, тракторная техника)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**3.1**	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
14 03 2 042	Водитель автомобиля (MAN LION'S CLASSIC U A72 гар. № 2075, автобус)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**2**	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14 03 2 043	Водитель автомобиля (MAN LION'S CLASSIC U A72 гар. № 2076, автобус)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**2**	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14 03 2 044	Водитель автомобиля (MAN LION'S CLASSIC U A72 гар. № 2077, автобус)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**2**	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14 03 2 045	Водитель автомобиля (MAN LION'S CLASSIC U A72 гар. № 2078, автобус)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**2**	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

14 03 2 046	Машинист бульдозера (К-702 МБА-01-БКУ бульдозер гар. № 8133, тракторная техника)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**3.1**	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
14 03 2 047	Водитель автомобиля (УРАЛ-4320-1951-40 ПКС 392105 подъемник каротажный самоходный гар. № 5096, спецавтомобиль)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**3.1**	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
14 03 2 057	Водитель автомобиля (Тойота HILUX бортовой гар. № 1168, грузовой)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**2**	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14 03 2 058	Водитель автомобиля (Тойота HILUX бортовой гар. № 1171, грузовой)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**2**	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14 03 2 059	Водитель автомобиля (Тойота HILUX бортовой гар. № 1172, грузовой)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**2**	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14 03 2 060	Водитель автомобиля (Тойота HILUX бортовой гар. № 1173, грузовой)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**2**	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14 03 2 063	Водитель автомобиля (Тойота Ленд Крузер 200 гар. № 3161, легковой)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**2**	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14 03 2 064	Водитель автомобиля (Тойота HILUX бортовой гар. № 1175, грузовой)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**2**	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14 03 2 065	Водитель автомобиля (Тойота HIACE микроавтобус гар. № 2116, автобус)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**2**	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14 02 2 141	Водитель автомобиля (Тойота HILUX бортовой гар. № 1174, грузовой)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**2**	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14 03 2 069	Машинист экскаватора (Экскаватор-погрузчик WB93R-5EO гар. № 8144, тракторная техника)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**2**	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14 03 2 070	Водитель автомобиля (Бортовой Камаз 4308-R4 гар. № 1179, грузовой)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**2**	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14 03 2 071	Машинист автогрейдера (ДЗ-98-В00100-010 грейдер гар. № 8149, тракторная техника)	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	**3.1**	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 27.10.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер УТТи СТ		Зеленкин А.П.	07.12.2015г
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ОТ		Калинин А.Н	07.12.2015г
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ПЭО		Томенко Н.А	07.12.2015
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Руководитель группы по кадрам		Погорецкая Г.И.	07.12.2015
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Ведущий юрисконсультант		Ганиев И.В.	07.12.2015
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник автоколонны		Рекин В.А.	07.12.2015
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Председатель профсоюзного комитета		Кирютин Ю.Н.	07.12.2015
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

876		Потапов А.А.	30.11.2015г.
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Комсомольская автоколонна					
14 03 2 020, Водитель вездехода (ГАЗ-34039 АИС транспортный тягач гар. № 8113, тракторная техника)	Нормализация условий труда по шуму - разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение вредного воздействия шума			
	Рассмотреть возможность снижения вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологическими мерами. . Соблюдение регламентированных перерывов в целях снижения вредного воздействия общей вибрации.	Снижение вредного воздействия общей вибрации			
14 03 2 022, Машинист бульдозера (Б-170М.01ЕР бульдозер гар. № 8074, тракторная техника)	Нормализация условий труда по шуму - разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение вредного воздействия шума			
	Рассмотреть возможность снижения вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологическими мерами. . Соблюдение регламентированных перерывов в целях снижения вредного воздействия общей вибрации.	Снижение вредного воздействия общей вибрации			
14 03 2 024, Машинист бульдозера (К-703 МА-12-03 бульдозер гар. № 8110, тракторная техника)	Нормализация условий труда по шуму - разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение вредного воздействия шума			
14 03 2 046, Машинист бульдозера (К-702 МБА-01-БКУ бульдозер гар. № 8133, тракторная техника)	Нормализация условий труда по шуму - разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение вредного воздействия шума			
14 03 2 047, Водитель автомобиля (УРАЛ-4320-1951-40 ПКС 392105 подъемник каротажный самоходный гар. № 5096, спецавтомобиль)	Нормализация условий труда по шуму - разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение вредного воздействия шума			

14 03 2 071, Машинист автогрейдера (ДЗ-98-В00100-010 грейдер гар. № 8149, тракторная техника)	Нормализация условий труда по шуму - разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение вредного воздействия шума			
	Рассмотреть возможность снижения вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологическими мерами. . Соблюдение регламентированных перерывов в целях снижения вредного воздействия общей вибрации.	Снижение вредного воздействия общей вибрации			

Дата составления: 27.10.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер УТТи СТ		Зеленкин А.П.	07.12.2015г
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ОТ		Калинин А.Н	07.12.2015г
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ПЭО		Томенко Н.А	07.12.2015
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Руководитель группы по кадрам		Погорецкая Г.И.	07.12.2015
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Ведущий юрисконсультант		Ганиев И.В.	07,12,2015
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник автоколонны		Рекин В.А.	07.12.2015
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Председатель профсоюзного комитета		Кирютин Ю.Н.	07.12.2015
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник отдела		Потапов А.А.	30.11.2015г
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)